




土壤汚染状況調査報告書

平成 19 年 12 月 7 日

東京都知事 殿



住所 東京都立川市高松町1-100
氏名 新立川航空機株式会社 代表取締役 田口 賢孝
敏雄

(法人にあつては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

~~第115条第1項~~

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 ~~第116条第1項~~の規定により、土壤の汚染状況調査を実施しましたので、次のとおり報告します。

工場若しくは指定作業場の名称 又は土地の改変に係る事業の名称	新立川航空機株式会社立川工場25号棟新築工事	
工場若しくは指定作業場の所在地 又は土地の改変の場所	東京都立川市高松町1-100 東京都立川市高松町1-100-1、500-1、95-1	(住居表示) (地番表示)
有害物質の使用状況	△別紙 (1) のとおり	
有害物質の排出状況	△別紙 (1) のとおり	
汚染状況の概況	調査方法	△別紙 (2) のとおり
	調査結果	△別紙 (2) のとおり ※汚染土壤は確認されませんでした。
汚染状況の詳細	調査方法	△別紙 () のとおり
	調査結果	△別紙 () のとおり
地下水等の状況及び今後の土地 の利用計画 (条例第115条第1項に基づ く調査を除く。)	△別紙 (3) のとおり	
連絡先	所 属 日本環境株式会社 東京事業所 東京計測第1グループ 氏 名 田口 賢孝 電話番号 03-5676-8760 (ファクシミリ番号) 03-5676-8710 (電子メールアドレス)	



備考 1 ※印の欄には記入しないこと。
2 △印の欄には、報告書に添付する各別紙に一連番号をつけた上、該当する別紙の番号を記入すること。